

Ingeniería en audio y video profesional
Miguel Noreña N°60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016
Proyecto: Puesta a punto
Cliente: THYSSENKRUPP



Atención a: Sergio Almaguer

Fecha: 25/05/2022

Equipamiento, Material y Servicios

PARTIDA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE SALAS	PRECIO UNITARIO POR SALA	SUBTOTAL
1	Corporativo		1	\$52,000.00 MXN	\$52,000.00 MXN
				SUB-TOTAL (MXN)	\$52,000.00 MXN

Total Final (MXN): \$ 52,000.00 MXN

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL 16% DE I.V.A.

CONDICIONES DE VENTA

Moneda

Los precios están cotizados en LAB México, expresado en moneda nacional.

Exclusiones 7

- Trabajos de albañilería
- Instalaciones eléctricas
- Nodos de Red
- Canalizaciones
- Instalación
- Fletes o Paquetería
- Cualquier trabajo que no esté descrito en el presente documento

Autorización

Se deberá enviar la OC adicional a la cotización firmada.

Cláusula de Confidencialidad

Los conceptos, equipos, procesos, servicios, asistencia técnica y cotizaciones señaladas en el presente documento son de carácter confidencial ya que representan un secreto industrial de ARTCOUSTIX S.A DE C.V., por lo que no podrán ser difundidos por ningún medio por su receptor sin el consentimiento expreso y por escrito de ARTCOUSTIX S.A DE C.V., así como no podrán ser utilizados como base para la celebración de cotizaciones con empresas distintas a la antes señalada, so pena de incurrir en las responsabilidades civiles y penales que señalan los artículos 82a86 bis-1 de la Ley de Propiedad Industrial y el Código Penal aplicable.

Atentamente:

Josefina Juárez Rosales

servicio@artcoustix.com

Coordinadora de Servicios

Servicios Profesionales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
			Servicio Una visita para realizar una puesta a punto, mismas que será programada en coordinación con el cliente. 1. Revisión de estado de los equipos. 2. Revisión del estado de los cables, peinar los cables en racks y en equipos, así como Etiquetar las puntas de los cables en rack y en equipos. 3. Revisión de conectores, así como cambiar los conectores dañados. 4. Limpieza de equipos. 5. Actualización de firmware de equipos. 6. Recalibración de audio. ---- Soporte técnico en caso de falla que incluye: 1. 2 visitas por reporte de falla en sitio como seguimiento al reporte telefónico con un tiempo de respuesta no mayor a 48 horas en días hábiles. En caso de que la falla persista y se requiera revisar o reparar el equipo el procedimiento a seguir será: A. Se retirará y hará un diagnóstico al equipo con previa autorización del cliente. B. Una vez diagnosticado el equipo se le indicara al usuario el costo de la reparación, piezas y mano de obra: B.1. En caso de ser aceptada dicha reparación, piezas y mano de obra el costo del diagnóstico no se cobrará. C.1. En caso de que el cliente no acepte dicha reparación, piezas y/o mano de obra dicho equipo no se considerara la reparación de este y se cobrara la revisión. ----- Este servicio no incluye reparaciones, ni refacciones, así como equipo de sustitución en caso de falla o reparación, por lo que cualquier diagnóstico, reparación o refacción de equipo implicara un costo adicional. c) Soporte técnico a un evento que incluye. 1. Un técnico en sitio para pruebas de audio y video el día del evento. 2. Soporte técnico con el mismo personal en caso de falla de audio y video durante el evento ,el evento no será mayor a 4 horas y se notificara con al menos 5 días hábiles de anticipación para hacerse efectivo. Los equipos mencionados para su mantenimiento deberán ser los instalados y suministrados por Artcoustix SA de CV.					
1	1			Lote	Artcoustix	ART-SERV	\$52,000.00	\$52,000.00

Total(MXN): \$52,000.00

Gran total de Corporativo: \$ 52,000.00 MXN